

|   | Pris exkl<br>moms<br>2010-07-01 | Pris inkl<br>moms<br>2010-07-01 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Sotningstaxa brandskyddskontroll Kristianstad fr.o.m 2010-07-01</b>  |                                 |                                 |
| För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskriven brandskyddskontroll, utgår ersättning enligt denna taxa. Vid tillämpning av kontrolltaxan avrundas till jämna kronor |                                 |                                 |
| <b>1 Objekt i småhus</b>  |                                 |                                 |
| Grundavgift för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) vid samma tillfälle. Inställelse för utförande av arbete enligt 2 under ordinarie kontrolltur per gång.                 |                                 |                                 |
| 1.1 Helårsbebott hus (11,56 x 13,09 + 11,56 x 6,62) (23,12 minuter/2 x 13,09 respektive 6,62 kr)  | <b>227,81</b>                   | <b>284,76</b>                   |
| 1.2 Fritidshus (16,06 x 13,09 + 16,06 x 6,62) (32,12 minuter/2 x 13,09 respektive 6,62 kr)  | <b>316,49</b>                   | <b>395,62</b>                   |
| <b>2 Objektsavgift (kr/enhet)</b>   |                                 |                                 |
| Brandskyddskontroll av nedan nämnt objekt med tillhörande rökkanal, och i förekommande fall bi-och/eller förbindelsekanal i samband med rengöringsarbete (sotningsarbete).          |                                 |                                 |
| Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal (ca 60 KW)  |                                 |                                 |
| 2.1 eldad uteslutande med olja  | <b>458,22</b>                   | <b>572,78</b>                   |
| 2.2 eldad helt eller delvis med fasta bränslen  | <b>589,15</b>                   | <b>736,43</b>                   |
| 2.3 tillkommande objekt samma skorsten, per styck   | <b>261,84</b>                   | <b>327,30</b>                   |
| 2.4 tillkommande objekt egen skorsten, per styck  | <b>392,76</b>                   | <b>490,95</b>                   |
| Lokaleldstad kakelugn, braskamin, öppen spis eller motsvarande  |                                 |                                 |
| 2.5 lokaleldstad  | <b>458,22</b>                   | <b>572,78</b>                   |
| 2.6 tillkommande objekt samma skorsten, utöver det första per styck   | <b>239,98</b>                   | <b>299,97</b>                   |
| 2.7 tillkommande objekt egen skorsten, per styck  | <b>370,90</b>                   | <b>463,62</b>                   |
| Provningar, mätningar i samband med ordinarie brandskyddskontroll   |                                 |                                 |
| 2.8 röktrycksprovning enligt BFS 1998:38, per kanal   | <b>261,84</b>                   | <b>327,30</b>                   |
| 2.9 uppmätning av rökgastemperatur och eller dragförhållande (om eldning sker med fasta bränslen förutsätter priset att uppeldning sker av fastighetsägaren)                        | <b>261,84</b>                   | <b>327,30</b>                   |
| <b>3 Övriga objekt</b>  |                                 |                                 |
| 3.1 Inställelseavgift   |                                 |                                 |
| Grundavgift för arbete enligt 3.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande.   |                                 |                                 |
| Brandskyddskontrollant skorstensfejartekniker. 35 minuter (17,5 x 6,62 + 17,5 x 13,09)  | <b>344,95</b>                   | <b>431,19</b>                   |
| Medhjälpare skorstensfejare 35 minuter (35 x 6,62)  | <b>231,64</b>                   | <b>289,55</b>                   |

|   | Pris exkl<br>moms<br>2010-07-01 | Pris inkl<br>moms<br>2010-07-01 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Sotningstaxa brandskyddskontroll Kristianstad fr.o.m 2010-07-01</b>  |                                 |                                 |
| 3.2 Brandskyddskontroll   |                                 |                                 |
| 3.2.1 Brandskyddskontroll av värmepanna och rökkanal jämte tillhörande rök och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna första kontrollerade värmepannan uttages ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga kontrollerade värmepannorna enligt kolumn b.  |                                 |                                 |
| <b>a = huvudpanna</b>   |                                 |                                 |
| Mcal/h (ca kW)  |                                 |                                 |
| -50 (-60)   | 458,22                          | 572,78                          |
| 51-100 (61-120)   | 615,20                          | 769,00                          |
| 101-150 (121-180)   | 688,91                          | 861,14                          |
| 151-200 (181-240)   | 819,04                          | 1023,80                         |
| 201-250 (241-300)   | 860,54                          | 1075,68                         |
| 251-300 (301-360)   | 921,95                          | 1152,44                         |
| <b>b = sidopanna</b>  |                                 |                                 |
| Mcal/h (ca kW)  |                                 |                                 |
| -50 (-60)   | 212,09                          | 265,12                          |
| 51-100 (61-120)   | 385,96                          | 482,45                          |
| 101-150 (121-180)   | 484,41                          | 605,51                          |
| 151-200 (181-240)   | 589,94                          | 737,42                          |
| 201-250 (241-300)   | 631,31                          | 789,14                          |
| 251-300 (301-360)   | 692,84                          | 866,04                          |
| 3.2.2 För brandskyddskontroll av annat än under 2.1 och 2.2 samt 3.2.1 angivet objekt uttages ersättning per man och timme med pris som anges i 4.8, detsamma gäller för kontroll av omslutningsväggar till rökkanal som passerar genom bostadslägenheter. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. Timersättning   | 785,00                          | 981,25                          |
| 3.2.3 Imkanal, timersättning  | 785,00                          | 981,25                          |
| <b>4 Undersökningsarbeten mm.</b>   |                                 |                                 |
| I mindre fastigheter motsvarande en och tvåbostadshus, uttages ersättning enligt 4.3, 4.4 samt 4.5. För övriga fastigheter uttages ersättning enligt 4.2.   |                                 |                                 |
| 4.1 För undersökningsarbeten, sakunnighetsbesiktningar, obligatoriska ventilationskontroller eller annat beställt arbete uttages ersättning per man och timme samt i erforderliga fall transportersättning enl 4.10   | 785,00                          | 981,25                          |
| 4.2 För besiktningensarbeten/undersökningar utförda av skorstensfejarmästare eller personal med likvärdig utbildning (lägst tekniker) uttages per man och timme.  | 785,00                          | 981,25                          |
| 4.3 Installationskontroll vid ny eller ombyggnad inklusive röktrycksprovning av en rökkanal, resor fram och åter inom Kristianstads kommun samt upprättande av erforderliga protokoll.  | 1270,00                         | 1587,50                         |
| 4.4 Installationskontroll av imkanal till spisfläkt i småhus/villor, samteventuellt återbesök för att kontrollera åtgärdade tidigare anförda brister vid tidigare kontroll.   | 975,00                          | 1218,75                         |
| 4.5 För kontroll och eller röktrycksprovning av varje tillkommande objekt utöver det första.  | 261,84                          | 327,30                          |
| 4.6 För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren av kontrollpliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttages för återbesök ersättning per man och timme enligt 4.8 samt transportersättning. Här jämte uttages ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 1.2 samt en administrationsavgift av | 118,10                          | 147,62                          |
| 4.7 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttages ersättning per man och timme med pris som anges i 4.8 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.  |                                 |                                 |
| 4.8 Timersättning för brandskyddskontroll   | 785,00                          | 981,25                          |